

**Kfz-Sachverständigenbüro Bernd Grybowski**  
 Schwanebecker Chaussee 49  
 16321 Bernau bei Berlin  
 Telefon: +493338.39950 Fax: +493338.399524  
 eMail: ssh-bernau@t-online.de

## Gebrauchtfahrzeugbewertung nach DAT-System

### Mercedes-Benz - 413 CDI

#### Fahrzeugdaten

Nr.	<b>RRFI160544</b>	Besichtigungsdatum	<b>13.07.2016</b>
Amtl. Kennz.	<b>BAR-AW 332</b>	Besteuerungsart	<b>Regelbesteuert</b>
Kfz.-Ident.Nr.	<b>WDB9046621R500075</b>	Motorart	<b>Dieselmotor</b>
Fahrzeugart	<b>Transporter</b>	Leistung / Hubraum	<b>95 kW (129 PS)/2148 ccm</b>
Fabrikat	<b>Mercedes-Benz</b>	Achsen	<b>2</b>
Typ	<b>Sprinter 413 CDI</b>	Radstand	<b>3550 mm</b>
Erstzulassung/Baujahr	<b>31.03.2003/2003</b>	Nächste HU	<b>06.16</b>
Sitzplatzanzahl	<b>-/-</b>	Farbe Fahrgestell	<b>tieforange</b>
Aufbauart/Ausführung	<b>Kastenwagen</b>	CO <sub>2</sub> -Effizienzklasse	<b>-</b>
Ges. Fahrstrecke	<b>222.985 km</b>	Nutz-/Aufliege-Last	<b>-</b>
Anzahl Besitzer	<b>1</b>	Laderaum / Inhalt	<b>-</b>
Zul. Gesamtgewicht	<b>4600 kg</b>	Vorschaden	<b>reparierter Schaden</b>
		Fahrgestell Gesamtzustand	<b>mangelhaft</b>
Reifen 1.Achse	<b>unbekannt 195/70R15C</b>	Zustand 1.Achse/Notlauf Kz.	<b>5,0/--/--/5,0mm/-</b>
Reifen 2.Achse	<b>unbekannt 195/70R15C</b>	Zustand 2.Achse/Notlauf Kz.	<b>4,0/5,0/4,0/4,0mm/-</b>
Reifen Reserve-Rad	<b>unbekannt 195/70R15C</b>	Zustand Reserve-Rad	<b>5,0/--mm</b>
		Reserve-Rad Notlauf Kz.	<b>-</b>

#### Bewertung

##### Bemerkungen

- Getriebe und Kupplung defekt
- HU fällig
- Rostansatz rundum
- behobener Unfallschaden

Auf Basis der Marktbeobachtung der DAT Deutschland und unter Berücksichtigung der mitbewerteten Ausstattung sowie der angegebenen wertbeeinflussenden Faktoren ermittelt sich der

**Händlerverkaufswert**

**2.900,00 EUR**

(inclusive MwSt. 463,03 EUR)

Wertfeststellung am 15.07.2016

Datenstand 07/2016-1

## Ausstattungen

### Serienausstattung

- > Airbag Fahrerseite
- > Antriebsart: Heckantrieb
- > Bremssystem mit ABS+ASR
- > Drehzahlmesser
- > Fahrtenschreiber 1 Tag / 2 Fahrer Automatik (EG)
- > Generator 90 A
- > Getriebe 5-Gang
- > Gurtstraffer
- > Heckscheibe geklebt
- > Karosserie/Aufbau: Kasten
- > Kraftst.-Vorwrmung (Diesel)
- > Kraftstofftank: Haupttank 76 Ltr. Kunststoff
- > Laderaumtrennwand durchgehend
- > Motor 2,2 Ltr. - 95 kW CDI KAT
- > Radstand 3550 mm
- > Schiebet r Lade-/Fahrgastraum rechts
- > Servolenkung
- > Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- > Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Standard
- > Stabilisator hinten
- > Wegfahrsperr
- > Zul. Gesamtgewicht 4,60 t
- > Zwillingsbereifung an 2. Achse / Hinterachse

### Sonderausstattung

- > 2. Batterie verstrkt 88 Ah
- > Audiosystem Sound 10 (Radio mit Cassette)
- > Getriebesperre f r Nebenantrieb
- > Heckt r ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)
- > Holzfussboden im Laderaum verstrkt
- > Klimaanlage geregelt (Tempmatik)  
Außentemperaturanzeige
- > Nebenantrieb 2 B mit Vorgelegewelle
- > Schiebet r Lade-/Fahrgastraum links
- > Stabilisator vorn

### Zusatzausstattung

- > Hochdruckspuelgeraet
- > Rohr/Kanal Kamera



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRF160544**

Bild Nr. 001



Bild Nr. 002



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRF1160544**

Bild Nr. 003



Bild Nr. 004



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRF1160544**

Bild Nr. 005



Bild Nr. 006



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRF1160544**

Bild Nr. 007



Bild Nr. 008



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRFI160544**

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRF1160544**

Bild Nr. 011




Bild Nr. 012



, 13.07.2016

Bei Rückfragen bitte angeben  
**Nr. RRF160544**

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014

